


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
Mileišiškių g.
(Gatvė)


NŠ30
KORTELE Nr. 146
77/33-0389
113-B-2
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	Ket.	315		182.81	- (Medžiaga, kiekis)
Žemė			-	-	
Sienos	PVC				Ar yra vandens? nėra
Dugnas	PVC	400	1.52	181,29	Ar yra dujų nėra
Vamzdyniai	Nr.1	PE	225	Viršus	Pastabos LAS 07
				Apačia 1.52	
	Nr.2	PE	225	Viršus	UAB "Geo group"
				Apačia 1.52	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Sudarė  (parašas) P. Gotovskis (pavardė)
				Apačia 1.52	
	Nr.4			Viršus	Patikrino
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	(parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2016-02-19 (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	