


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)
Mileišiškių g.
(Gatvė)


NŠ29
KORTELE Nr. 149
77/33-0389
113-B-2
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	— (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ket.	315			182.31			
Žemė				—		—			
Sienos		PVC					Ar yra vandens?	nėra	
Dugnas		PVC	400	1.59		180.72			
Vamzdžiai	Nr.1	PE	225	Viršus			Ar yra dujų	nėra	
				Apačia	1.59	180.72			
	Nr.2	PE	225	Viršus			Pastabos	LAS 07	
				Apačia	1.59	180.72			
	Nr.3	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1.59	180.72			
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė	(parašas)	P.Gotovskis (pavardė)
				Apačia					
	Nr.6			Viršus			Patikrino	(parašas)	(pavardė)
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			2016-02-19 (Įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					