


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šuliny
(Įrenginio pavadinimas)
Mileišiškių g.
(Gatvė)


NŠ26
KORTELE Nr. 188
77/33-0389
113-B-2
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	
Dangtis		Ket.	315			180.92	-	
Žemė				-		-	(Medžiaga, kiekis)	
Sienos		PVC					Ar yra vandens?	
Dugnas		PVC	400	1,40		179.50	nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	225	Viršus			Ar yra dujų	
				Apačia	1,40	179.50	nėra	
	Nr.2	PE	225	Viršus			Pastabos	
				Apačia	1,40	179.50	LAS 07	
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1,40	179.50		
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	P. Gotovskis
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus			2016-02-19	
				Apačia			(Įrenginio tyrinėjimo data)	