

Buit. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (113-B-2) 213 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Mileišiškių Sodų 14-oji g.
(Gatvė)

77/33-0388
(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas			Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 15 (medžiaga, kiekis)
Dangtis			Ketus	650			185.94	Ar yra vandens _
Žemė			Gruntas		0.00		185.94	Ar yra dujų _
Sienos			Betonas					Pastabos X = 6065052.22; Y = 586965.57
Dugnas			Betonas	1500	4.40		181.54	IAS 07
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	225	Viršus	4.36	181.58	Objekto nr.	
				Apočia	4.59	181.35		
	Nr. 2	PE	225	Viršus	4.39	181.55		
				Apočia	4.61	181.33		
	Nr. 3	PVC	200	Viršus	2.40	183.54		
				Apočia	2.60	183.34		
	Nr. 3a	PVC	200	Viršus	4.40	181.54		
				Apočia	4.60	181.34		
	Nr. 5			Viršus				
				Apočia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apočia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apočia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apočia				
							Sudarė	P. Gotovskis
							Patikrino	Parašas Pavardė
							Parašas	Pavardė
								2015-12-19 (įrenginio tyrinėjimo data)

Lipynės 15
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens —

Ar yra dujų —

Pastabos X = 6065052.22; Y = 586965.57

IAS 07

ns105

Objekto nr.

Sudarė

Patikrino

P. Gotovskis

Parašas Pavardė

Parašas Pavardė