

Buit. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Nr.(113-B-2) 215 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Mileišiškių g.
(Gatvė)

77/33-0388
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Mažmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 15 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens — Ar yra dujų — Pastabos X = 6065009.22; Y = 586995.27 LAS 07 ns22
Dangtis		Ketus	650			181.48	
Žemė		Gruntas		0.00		181.48	
Sienos		Betonas					
Dugnas		Betonas	1500	2.79		178.69	
Vamzžiai	Nr. 1	PE	225	Viršus			Objekto nr. Sudarė  P. Gotovskis Parašas Pavardė Patikrino Parašas Pavardė
				Apačia	3.00	178.48	
	Nr. 2	PE	225	Viršus			
				Apačia	3.00	178.48	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.83	179.65	
	Nr. 4	PE	225	Viršus			
				Apačia	1.93	179.55	
	Nr. 3a	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.78	178.70	
	Nr. 4a	PE	225	Viršus			
				Apačia	2.78	178.70	
	Nr. 7			Viršus			2015-12-19 (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			