

KF

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

Mileišiškių g.

(Gatvė)

KORTELE Nr. 222


77/33-0389

113-B-2


(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRĖSIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	-	
Dangtis		Ket.	315			184,33	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė				-		-			
Sienos		PVC					Ar yra vandens?	nėra	
Dugnas		PVC	400	1.84		182.49			
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			Ar yra dujų	nėra	
				Apačia	1.84	182.49			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			Pastabos	LAS 07	
				Apačia	2.70	181.63			
	Nr.3			Viršus					
				Apačia					
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		P. Gotovskis
				Apačia					(parašas)
	Nr.6			Viršus			Patikrino		
				Apačia					(parašas)
	Nr.7			Viršus			2016-02-19		
				Apačia			(Įrenginio tyrinėjimo data)		