

Buit. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Nr.(113-B-2) 226 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Mileišiškių g.
(Gatvė)

77/33-0389
(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matavymų duotimi m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 14 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens — Ar yra dujų — Pastabos X = 6065029.96; Y = 587025.58 LAS 07 ns24
Dangtis		Ketus	650			182.85	
Žemė		Gruntas		0.00		182.85	
Sienos		Betonas					
Dugnas		Betonas	1000	3.77		179.08	
Varnzdžiai	Nr. 1	PE	225	Viršus			Objekto nr.
				Apačia		3.87	
	Nr. 2	PE	225	Viršus			
				Apačia		3.91	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus			Sudarė  P. Gotovskis Parašas Pavardė
				Apačia		1.38	
	Nr. 4	PVC	160	Viršus			
				Apačia		1.70	
	Nr. 3a	PVC	160	Viršus			Patikrino Parašas Pavardė
				Apačia		3.75	
	Nr. 4a	PVC	160	Viršus			
				Apačia		3.77	
	Nr. 7			Viršus			2015-12-19 (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			