

KF

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

Mileišiškių g.

(Gatvė)

KORTELE Nr. 51

77/33-0389

113-B-3

(Planšetės moneklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	Ket.	315		183.51	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			-	-	
Sienos	PVC				Ar yra vandens? nėra
Dugnas	PVC	400	1.94	181.57	Ar yra dujų nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	Pastabos LAS 07
				Apačia	
	Nr.2			Viršus	UAB "Geo group"
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2016-02-19
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

Nr. 51

77/33-0389

113-B-3

(Planšetės moneklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	Ket.	315		183.51	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			-	-	
Sienos	PVC				Ar yra vandens? nėra
Dugnas	PVC	400	1.94	181.57	Ar yra dujų nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	Pastabos LAS 07
				Apačia	
	Nr.2			Viršus	UAB "Geo group"
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2016-02-19
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	