

NŠ36

KF

Šulinys

KORTELĖ Nr. 69

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

77/33-0390

Vilnius

Mileišiškių g.

113-B-3

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšetės moneklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės		
Dangtis		Ket.	315			180.81		–	
Žemė				–		–		(Medžiaga, kiekis)	
Sienos		PVC					Ar yra vandens?	nėra	
Dugnas		PVC	400	2,27		178,54	Ar yra dujų	nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	225	Viršus			Pastabos	LAS 07	
				Apačia	2,27	178,54			
	Nr.2	PE	225	Viršus					
				Apačia	2,27	178,54			
	Nr.3	PVC	160	Viršus					
				Apačia	2,27	178,54			
	Nr.4	PVC	160	Viršus			UAB "Geo group"		
				Apačia	1.77	179,04			
	Nr.5			Viršus			Sudarė		P. Gotovskis
				Apačia				(parašas)	(pavardė)
	Nr.6			Viršus			Patikrino		
				Apačia				(parašas)	(pavardė)
	Nr.7			Viršus			2016–02–19 (Irenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					