

Vandentiekio
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

KORTELĖ 73



Vilnius
(Miestas)

Mileišiškių g.
(gatvė)

113-B-3
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIŠIMO SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Metalinės kopečios		
Dangtis		met	1.20*1.10			180.51	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė				0.00		180.51	Ar yra vandens?		
Sienos		bet.					Ar yra dujų?		
Dugnas		bet.	2.20*1.40	2.45		178.06	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	ket	100	Viršus	1.40	179.11	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" fil. "TOPOGRAFIJA"		
				Apačia					
	Nr.2	ket	100	Viršus	1.40	179.11			
				Apačia					
	Nr.3	pln	20	Viršus	1.20	179.31	Objektas: 01-43383		
				Apačia					
	Nr.4			Viršus					
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		D.Šumakauskas
				Apačia				(parašas)	(pavardė)
	Nr.6			Viršus			Patikrino		Jasiukevicius
				Apačia				(parašas)	(pavardė)
	Nr.7			Viršus			2007 m.08 mėn. 28 d. (Įrengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					