


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)
Mileišiškių g.
(Gatvė)


NŠ37
KORTELE Nr. 73
77/33-0390
113-B-3
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	
Dangtis		Ket.	700			180,12	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				-		-		
Sienos		Bet.					Ar yra vandens? nėra	
Dugnas		Bet.	1000	1.66		178.46	Ar yra dujų nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	225	Viršus			Pastabos LAS 07	
				Apačia	1.82	178.30		
	Nr.2	PE	225	Viršus				
				Apačia	1.82	178.30		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.75	178.37		
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	P.Gotovskis
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus			2016-02-19	
				Apačia			(Įrenginio tyrinėjimo data)	