



Vandentiekis
(Komunikacija)sklendė
(Inginio pavadinimas)

Nr. () 78 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)Mlieišiškių
(Gatvė)113-B-3(77/33-0390)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	
Dangtis	Ketus	190.00			180.49	— (medžiaga, kiekis)	
Žemė	Asfaltas		0.00		180.49	Ar yra vandens —	
Sienos	—					Ar yra dujų —	
Dugnas	—	—	—		—	Pastabos X = 6065203.14; Y = 587305.96	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	160.00	Viršus	1.94	178.55	LAS 07
				Apačia			
	Nr. 2	PE	160.00	Viršus	1.94	178.55	Objekto nr.
				Apačia			
	Nr. 3	PE	32.00	Viršus	1.98	178.51	Sudarė
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Pavardė
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2015-12-19 (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			

Vamzdžiai

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

P. Gotovskis

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2015-12-19

(Inginio tyrinėjimo data)