

Buit. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (113-B-3) 86 KORTELĖ


Vilnius
(Miestas)

Mileišiškių g.
(Gatvė)



77/33-0390
(Planšto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Horizontalinis



Vamzdžiai

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	
Dangtis	Ketus	650			180.76	
Žemė	Gruntas		0.00		180.76	
Sienos	Betonas					
Dugnas	Betonas	1500	2.58		178.18	
Nr. 1	PE	225	Viršus	2.62	178.14	
			Apačia	2.85	177.92	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	2.65	178.11
				Apačia	2.85	177.91
	Nr. 3	PVC	200	Viršus	2.00	178.76
				Apačia	2.20	178.56
	Nr. 4	PVC	160	Viršus	1.96	178.80
				Apačia	2.12	178.64
	Nr. 5	PVC	160	Viršus	1.50	179.26
				Apačia	1.66	179.10
	Nr. 3a	PVC	200	Viršus	2.61	178.15
				Apačia	2.81	177.95
Nr. 4a	PVC	160	Viršus	2.29	178.47	
			Apačia	2.45	178.31	
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			

Lipynės 9
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens —

Ar yra dujų —

Pastabos X = 6065017.09; Y = 587013.87

IAS 07

f1-39

Objekto nr.

Sudarė

ParašasPavardė

Patikrino

ParašasPavardė

2015-12-19

(Irenginio tyrinėjimo data)