

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (113-B-4) 102 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Viršupio Sodų 13-oji g.
(Gatvė)

77/33-0390
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>nėra</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	300			185.42	Ar yra vandens <u>nėra</u>
Žemė		Gruntas		-0.36		185.78	Ar yra dujų <u>nėra</u>
Sienos		PVC					Pastabos <u>X = 6065140.20; Y = 587422.04</u>
Dugnas		PVC	315	3.70		181.72	<u>Aukščių sistema – LAS07</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	1.68	183.74	UAB "PLANAI"
				Apačia	1.84	183.58	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	3.20	182.22	Objekto nr.
				Apačia	3.36	182.06	
	Nr. 3			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			2017-08-02
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			(irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			