

KF
(Komunikacija)

šuliny
(Irenginio pavadinimas)

Nr.(113-B-4) 61 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Mileišiškių g.
(Gatvė)

77/33-0390
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės - (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	315			183.65	Ar yra vandens -	
Žemė	Gruntas		0.00		183.65	Ar yra dujų -	
Sienos	Plastm.					Pastabos X = 6065199.11; Y = 587489.31	
Dugnas	Plastm.	400	2.46		181.19	LAS 07	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus		ns46	
				Apačia	2.46		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus		Objekto nr.	
				Apačia	2.46		
	Nr. 3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.03		
	Nr. 4			Viršus		Sudarė	P. Gotovskis
				Apačia			Parašas Pavardė
	Nr. 5			Viršus		Patikrino	Parašas Pavardė
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus		2015-12-19 (Irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			