

KF
(Komunikacija)

šuliny
(Inginio pavadinimas)

Nr.(113-B-4) 71 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Mileišiškių g.
(Gatvė)



77/33-0391
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės — (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	315			184.68	Ar yra vandens —	
Žemė	Gruntas		0.00		184.68	Ar yra dujų —	
Sienos	Plastm.					Pastabos X = 6065200.32; Y = 587526.07	
Dugnas	Plastm.	400	2.54		182.14	LAS 07	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus		ns48	
				Apačia	2.54		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus		Objekto nr.	
				Apačia	2.54		
	Nr. 3	PVC	160	Viršus		Sudarė	P. Gotovskis
				Apačia	2.02		
	Nr. 4			Viršus		Patikrino	Parašas
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus		Parašas	Pavardė
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus		2015-12-19	(Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			