

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

Nr.(113-B-4) 96 KORTELE

(Miestas)


(Gatvé)

77/33-0391


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Vertikalinis



Horizontalis



Varnždziai

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	425			185.60
Žemė				0.00		185.60
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	425	1.10		184.50
Varnždziai	Nr. 1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.10	184.50
	Nr. 2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.11	184.49
	Nr. 3	PVC	160	Viršus		
				Apačia	0.83	184.77
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6065165.17$; $Y = 587657.72$

IAS07 _____

D.Katilius ind. veikla

Objekto nr. _____

Sudarė

Parašas

D.Katilius

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2018–08–06
(įrenginio tyrinėjimo data)