


KF	Šulinys	KORTELE Nr. 157
(Komunikacija)	(Irenginio pavadinimas)	
Vilnius	Mileišiškių Sodų 6-oji g.	113-B-5 (77/32 - 0007)
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšetės moneklatura)



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	ket.	315		180.05	0
Žemė					(Medžiaga, kiekis)
Šienos	PVC				Ar yra vandens?
Dugnas	PVC	315			
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	177.73
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	177.73
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	178.25
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4a			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	

Lipinės	0	
Ar yra vandens?		
Ar yra dujų		
Pastabos	LAS07	
UAB "Geo group"		
Sudarė		M.Šaigil'o
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		
	(parašas)	(pavardė)
2016-05 (Irenginio tyrinėjimo data)		