

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šuliny</u> (Įrenginio pavadinimas)		<u>KORTELE Nr. 172</u>	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Mileišiškių</u> (Gatvė)		<u>113-B-5 (77/32 - 0008)</u> (Planšetės moneklatura)	

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	ket.	315		180.49	0 (Medžiaga, kiekis)
Zemė			-		
Sienos	PVC				Ar yra vandens? _____
Dugnas	PVC	400			Ar yra dujų _____
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		Pastabos
			Apačia		LAS 07
	Nr.2	PVC	Viršus		
		160	Apačia	1.74	
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4a		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		
			Apačia		

UAB "Geo group"

Sudarė		M.Šagoiko
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		
	(parašas)	(pavardė)

2015-10

(Įrenginio tyrinėjimo data)