

<u>KF</u> <u>(Komunikacija)</u> <u>Vilnius</u> <u>(Miestas)</u>		<u>Šulinys</u> <u>(Irenginio pavadinimas)</u> <u>Mileišiškių Sodų g.</u> <u>(Gatvė)</u>		<u>KORTELE</u> <u>Nr. 5</u> <u>113-B-5 (77/32 - 0007)</u> <u>(Planšetės moneklatura)</u>	
--	--	--	--	--	--

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BŖEŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės	
Dangtis	ket.	315		185.62	0 (Medžiaga, kiekis)	
Žemė			-			
Sienos	PVC				Ar yra vandens?	
Dugnas	PVC	315			Ar yra dujų	
Vandzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	183.33	Pastabos LAS07
				Apačia		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	183.33	
				Apačia		
	Nr.3	PVC	160	Viršus	183.35	
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		UAB "Geo group"
				Apačia		
	Nr.4a			Viršus		Sudarė
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Patikrino
				Apačia		
Nr.6			Viršus		2016-05 (Irenginio tyrinėjimo data)	
			Apačia			