

Vandentiekis
(Komunikacija)

sklendė
(Irenginio pavadinimas)

Nr.(113-B-5) 93a KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Mileišiškių
(Gatvė)

77/32-0008
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (Motmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	
Dangtis		Ketus	-			182.02	-	
Žemė		Asfaltas		0.00		182.02	(medžiaga, kiekis)	
Sienos		-					Ar yra vandens -	
Dugnas		-	-	-		-	Ar yra dujų -	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	160	Viršus	1.90	180.12	Pastabos X = 6064941.73; Y = 5868895.27	
				Apačia			LAS 07	
	Nr. 2	PE	160	Viršus	1.90	180.12		
				Apačia				
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.	
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus			Sudarė	P. Gotavskis
				Apačia				Pavardė
	Nr. 5			Viršus			Patikrino	
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus			2015-12-19	
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus			(Irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				