

Vandent
(Komunikacija)
Višnius
(Mištas)

šulinio
(įrenginio pavadinimas)
Svendubėis
(Gatvė)


Nr. () 25 KORTELE

115-C-11
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		188,85	(Medžiaga, kiekis)
Demė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2,0	2,10	186,75	Pastabos
				187,05	Papildyta 2009.01.14
Nr. 1	ket	100	Viršus 1,80	187,05	
			Apačia		
Nr. 2	ket	100	Viršus 1,80	187,05	
			Apačia		
Nr. 3	PE	32	Viršus 1,81	187,04	
			Apačia		
Nr. 4	ket	65	Viršus 1,81	187,04	
			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
			Apačia		
Nr. 6			Viršus		
			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. 9.95.17....		
Sudarė		J. Paulity
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		M. Navickas
	(parašas)	(pavardė)
1999 m. 05 mėn. 10 d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		