

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 72


Vilnius
(Miestas)

Briedžių g.
(gatvė)


78/32-0081 4138 (115-C-7)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

Vertikalusis




Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

$$A \begin{matrix} x = 6063855.70 \\ y = 590234.06 \end{matrix} \quad B \begin{matrix} x = 6063854.68 \\ y = 590234.47 \end{matrix}$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės met. 7
Dangtis	KET	650	—	B) 193.51	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	193.51	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	2.00x2.00	2.55	190.96	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	KET	100	Viršus 2.20 Apačia 191.31	A) 193.40 B) 193.51 Hidrantas
	Nr.2	KET	100	Viršus 2.20 Apačia 191.31	UAB "Vilniaus topografija"
	Nr.3	KET	100	Viršus 2.20 Apačia 191.31	
	Nr.4	PL	40	Viršus 1.46 Apačia 192.05	Objektas: Briedžių g.26
	Nr.5	PE	32	Viršus 2.17 Apačia 191.34	
	Nr.6			Viršus Apačia	Sudarė: A.Venclovas (parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2014 m. 06 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)