

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija) <u>Vilnis</u> (Miestas)		<u>Kameras</u> (Inginio pavadinimas) <u>Palydovo</u> (Gatvė)		Nr. (3) 71 KORTELE 4219 <u>115-D-10</u> (Planšeto nomenklatura)	
SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis 					
Horizontalinis 					
Vertikalinis 					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kopelijos</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>Met</u>	<u>650</u>		<u>180,09</u>	
Žemė	<u>Gr</u>		<u>0,00</u>	<u>180,09</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>Bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>Bet</u>	<u>2,60 x 2,05</u>	<u>2,49</u>	<u>177,60</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Met</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 2,00</u> <u>Apačia 178,09</u>	
	Nr. 2	<u>Met</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 2,00</u> <u>Apačia 178,09</u>	
	Nr. 3			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>AI-2-6589</u>
Sudarė				<u>Parašas</u>	<u>Parašas</u>
Patikrino				<u>Parašas</u>	<u>Parašas</u>
19 <u>87</u> m. <u>06</u> mėn. <u>15</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)					