




Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)		Šulinys (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr.() 85a	
Vilnius (Miestas)		Biržiškų (gatvė)		115 - D - 4 78/32 - 0067	
ŠULINIO PĖJUVAI (m.)				PRIRIŠIMO SCHEMA	
				X= 6064189.12 Y= 591600.32	
Vertikalusis					
Horizontalusis					
					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes		
Dangtis	KET	300	—	182.25	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė		—	—	182.25	Ar yra vandens? ---- nėra		
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra		
Dugnas	PVC	315	1,30	180.95	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 1,45	180.80	Aukščių sistema LAS 07	
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 1,47	180.78		
	Nr.3			Viršus Apačia			
	Nr.4			Viršus Apačia			
	Nr.5			Viršus Apačia		Objektas: Biržiškų g. 80	
	Nr.6			Viršus Apačia			
	Nr.7			Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
						Sudarė	P.Tverkus (parašas) (pavardė)
						Patikrino	P.Tverkus (parašas) (pavardė)
						2018 m. 04 mėn.	
						(Įrengimo tyrinėjimo data)	