


BUITINĖ NUOTELYNĖ	KORTELE Nr.	11G	78/32-0067
2020	Vilnius	BIRŽIŠKŲ,	115-D-4
(įreng. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys:

Vertikalinis




Horizontalinis



x= 6064133,33

y= 591504,69



Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	Ket.			183,02	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PVC				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	PVC	315			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1,83	181,19
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1,83	181,19
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	



Sudarė:

2020.04
Arvydas Černiauskas
Direktorius