




Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 211

–	Vilnius	Tulpių g.	116 – C – 9
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės– (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		170.89	Ar yra vandens?–
Žemė		–		0.00	170,89	Ar yra dujų–
Sienos		plst				Pastabos
Dugnas		plst	315	2,55	168,34	X=6063290.77 Y=591754.25
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d110	Viršus 2,44	168.45	
				Apačia 2,55	168.34	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus 2,39	168.50	
				Apačia 2,55	168.34	
	Nr.3			Viršus		UAB "Gitela"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 329–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		