

Fekalinės kanalizac. šulinio

Nr. (54) 141 KORTELE

(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

116-5-10

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		160.13	
Žemė			0,00	160.13	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	3.94	156.19	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	400	Viršus Apačia 4.27	155.86
	Nr. 2	bet.	400	Viršus Apačia 4.28	155.85
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 21-3/5926....
					Sudarė <i>Šimša</i> <i>P. Grybas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Kulys</i> (parašas) (pavardė)
					19.11 m. 02. mėn. 23 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)