

Nr.(116-C-13) 201___KORTELE

N.Vilnia
(Miestas)


Kloniu g.
(Gatvė)

78/32-0127
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matrnenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas			Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis			Ketus	650			160.96
Žemė			Zvyras				
Sienos			Betonas				
Dugnas			Betonas	1000	2.45		158.51
Vamzdžiai	Nr. 1	Pvc	250	Viršus	2.17	158.79	UAB „Detas“
				Apačio	2.42	158.54	
	Nr. 2	Pvc	250	Viršus	2.20	158.76	
				Apačio	2.45	158.51	
	Nr. 3	Pvc	160	Viršus	1.79	159.17	
				Apačio	1.95	159.01	
	Nr. 4	Pvc	160	Viršus	1.82	159.14	
				Apačio	1.98	158.98	
	Nr. 5			Viršus			
				Apačio			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačio			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačio			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačio			
Lipynės 7 (medžiaga, kiekis)							
Ar yra vandens —							
Ar yra dujų —							
Pastabos X = 6063295.80; Y = 591679.83							
Objekto nr.							
Sudarė				A. Savickas			
		Parašas		Pavardė			
Patikrino				A. Savickas			
		Parašas		Pavardė			
2014-09 (irenginio tyrinėjimo data)							