

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipynės
Dangtis		ket.	0.65			174.05	Medžiaga, kiekis
Žemė							Ar yra vandens?
Sienos		pvc					Ar yra dujų?
Dugnas		pvc	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	pvc	110	Viršus			UAB "GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI"
				Apačia	1.37	172.68	
	Nr.2	pvc	110	Viršus			
				Apačia	1.37	172.68	
	Nr.3	pvc	110	Viršus			
				Apačia	1.10	172.95	
							Objektas: 41733
						Sudare	V. Janušis
						Patikrino	parašas (pavarde)
						2015m.12.... men. d. tyrinėjimo data	