

<u>Fekalinės kanalizacijos šulinio</u>				Nr. (<u>38</u>) <u>112</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inžiniero pavadinimas)			
<u>Vilnius</u>		<u>Šikšnio</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		<u>116-C-1</u>	
(Planšeto numeracija)		(Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matavimų duomenys m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 22
Dangtis		ket.	650		176.42	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	176.42	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1,5	7.15	169.27	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	300	Viršus Apačia 7.38	169.04	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	300	Viršus Apačia 7.38	169.04	
	Nr. 3	pol	200	Viršus Apačia 5.62	170.80	
	Nr. 3 ²	pol	200	Viršus Apačia 7.30	169.12	Objekto Nr. <u>01-3/5926</u>
	Nr. 4	ket	100	Viršus Apačia 2.70	173.72	Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		19 <u>78</u> m. <u>06</u> mėn. <u>12</u> d.
						(Inžiniero tyrinėjimo data)