

39 -

ITI Nr. 91^d



Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. (39) 113 KORTELĖ
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Mackonio 115-C-1
(Miestas) (Gatvė) (Planuoto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 19.....
Dangtis		ket.	650		175.82	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	175.82	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1500	6.74	169.08	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	300	Viršus Apačia 6.90	168.92	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/5926.... Sudarė [signature] (parašas) (pavardė) Patikrino [signature] (parašas) (pavardė) 19.95 m. 02. mėn. 23. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	300	Viršus Apačia 6.90	168.92	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		