




ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės $\frac{10}{(\text{medžiaga, kiekis})}$		
Dangtis		Ketus	650			178.27	Ar yra vandens $\underline{\hspace{2cm}}$		
Žemė		Žvyras					Ar yra dujų $\underline{\hspace{2cm}}$		
Sienos		Betonas					Pastabos $X = 6064168.15$; $Y = 591689.74$		
Dugnas		Betonas	1500	3.70		174.57			
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	3.48	174.79	UAB,,Detas”		
				Apačia	3.68	174.59			
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	3.50	174.77			
				Apačia	3.70	174.57			
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Sudarė		A.Savickas
				Apačia				Parašas	Pavardė
	Nr. 5			Viršus			Patikrino		
				Apačia				Parašas	Pavardė
	Nr. 6			Viršus			2014–10–21 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					