




Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 212

–	Vilnius	Tulpių g.	116 – C – 9
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės– (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		171,96	Ar yra vandens?–
Žemė		–		0.00	171,96	Ar yra dujų–
Sienos		plst				Pastabos
Dugnas		plst	315	0,90	171,06	X=6063296.94 Y=591758.19
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d110	Viršus 0,79	171,17	
				Apačia 0,90	171,06	
	Nr.2	PVC	d110	Viršus 0,79	171,17	
				Apačia 0,90	171,06	
	Nr.3			Viršus		UAB "Gitela"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 329–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		