

KF

Šulinio

Nr. () 132

KORTELE

(Komunikacijos)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

127-B-3

(Miestas)

(Gatvė)




(Priešingo nomenklatūra)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalus



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ? (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	600		153,88	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	1,20	152,68	
Vidiniai	Nr. 1	plast.	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	1,35	
	Nr. 2	plast.	200	Viršus		
				Apačia	1,43	
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		Objekto Nr.
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						1996 m. ... 06 ... mėn. ... d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sudarė *[Signature]* (parašas) (pavardė)
Patikrinė *[Signature]* (parašas) (pavardė)