

FER. KANAUZ

Šulinio

Nr. () 187 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VILNIUS

SALOTĖS

127-B-3

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		153,13	(Medžiaga, kiekis)
Siena					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	4,84	148,29	Pastabos
Vertikalis	Nr. 1	KER	200	Viršus 5,07	148,06
	Nr. 2	KER	200	Viršus 5,07	148,06
	Nr. 3	KER	200	Viršus 3,70	149,43
	Nr. 4	KER	200	Viršus 3,90	149,23
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. <u>01-2-11122</u>
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					20.03 m....06...mėn....d.
					(Inginio tyrinėjimo data)

Patikrinta 2015.03.20

x - 6063080,64

y - 575318,35