

F. koralizacija šulinio
(komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Nr. () 19 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Salotė
(Gatvė)




127-B-3
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		156,09	
Dėmė			0,00	156,09	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	1,98	154,11	Pastabos
Vandens	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 2,10	153,99
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 2,13	153,96
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr.
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					20,06 m. 07. mėn. 28 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)