

45

ITI Nr. 91⁸

KF (Komunikacija) Vilnius (Miestas)

kameros (Įrenginio pavadinimas) (Gatvė)

Nr. (36) 171 KORTELE

128-A-11 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitynys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Diagram showing a vertical section (top) and a horizontal section (bottom) of a water supply system. The vertical section shows a tank with two levels (1 and 2) and a float valve (A). The horizontal section shows a pipe with a float valve (A) and a tank (B). Dimensions are given in meters.

Handwritten calculations:

$$\begin{array}{r} x \ 23329,02 \\ y \ 22619,78 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x \ 23325,74 \\ y \ 22618,71 \end{array}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės net. kopijos (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		146,78	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	146,78	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos HB = 146,70
Dūgnas	bet.	x 3300 x 2820	2,24	139,54	Šulinyje koordinuotas be dangčio
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1600	Viršus Apačia 2,99	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	1600	Viršus Apačia 3,49	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Objekto Nr. 01-31.4321
					Sudarė <i>Antanas Cirklys</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Antanas</i> (parašas) (pavardė)
					1989 m. 12 mėn. 20 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)