

<u>KF</u> (Komunikacija)	kameros (Inginio pavadinimas)	Nr. <u>(40) 232</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)	(Gatvė)	<u>128-A-11</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>met. kopečios</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		140,27	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	140,27	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos <i>Šulinys</i> <i>koordinuotas be dangčio</i>
Dugnas		bet.	x 1950 2040	2.95	137,32	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1600	Viršus Apačia	5,32 134,95	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>91-3/4521</i> Sudarė <i>Čiulypas</i> <i>Cirklyp</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Čiulypas</i> (parašas) (pavardė) 1988 m. 12. mėn. 20 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	1600	Viršus Apačia	5,32 134,95	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		