

<u>KF</u>		kameros		Nr. (<u>34</u>) <u>61</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)					
<u>Vilnius</u>		(Gatvė)		<u>128-A-11</u>			
(Miestas)				(Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>mut. kopėčio?</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		143,31	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	143,31	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Paatūros <u>šulinys</u>
Dūgnas		bet.	2900 2000	227	141,04	Koordinuotas <u>be dangčio</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1600	Viršus Apačia	4,20 139,11	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/4321...</u> Sudarė <u>Buleys</u> <u>Cirklys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1989 m. 12 ... mėn. 20 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	1600	Viršus Apačia	4,20 139,11	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		