

<u>KF</u> (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>46</u>) <u>102</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		(Gatvė)		<u>128-A-16</u> (Planšetų nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .met. <i>kapicio?</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		A) 132,84	Ar yra vandens?
Žemė				0,0	132,84	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos HB = 132,88
Dūgnas		bet.	4520 3100	2,98	129,86	Šulinys koordinuotas be... dangčio...
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1600	Viršus Apačia	2,93	129,91
	Nr. 2	bet	1600	Viršus Apačia	4,99	127,85
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

INŽINERINŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/5321

Sudarė Pulyp Cirklys
(parašas) (pavardė)

Patikrino Štany
(parašas) (pavardė)

1989 m. 12 mėn. 20 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos HB = 132,88

Šulinys koordinuotas
be... dangčio...