

<u>KF</u> (Komunikacija)	kameros (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>51</u>) <u>212</u>	KORTELE
<u>Kilvus</u> (Miestas)	(Gatvė)	<u>128-A-16</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

(0)
(1,05)

1
2

(0) (0,30) 1 (1,30) (3,35) (0)

B A

(5,77)

2

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopėčioo... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		A) 125,86	Ar yra vandens? ...
Žemė					125,86	Ar yra dujų? ...
Sienos		bet.				Pastabos HB = 125,84
Dūgnas		bet.	x 3350 5720	3,69	122,17	Šulinys koordinuotas be dangčio
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1600	Viršus Apačia	2,53 123,33	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	1600	Viršus Apačia	6,09 119,77	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. ... 01-314331...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					197.9 m. 12. mėn. 20. d.	(Įrenginio tyrinėjimo data)