


<u>KF</u> (Komunikacija)	kameros (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>52</u>) <u>223</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	(Gatvė)	<u>128-A-16</u> (Planšeto nomenklatura)	



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. krypties (Medžiaga, kiekis)	
Dengtis		bet.	650		122,45	Ar yra vandens?	
Žemė				0.0	122,45	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastabos Šulinyje	
Dūgnas		bet.	x 3920 3500	3,68	118,77	koordinuotas be dangčio	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1000	Viršus Apačia	4,88 117,57	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	bet	1200	Viršus Apačia	4,88 117,57		
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-314321	
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>Dulys</u> <u>Cirklys</u> (parašas) (pavardė)	
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <u>Stumys</u> (parašas) (pavardė)	
						198.9 m. 12. mėn. 20 d.	
						(Įrenginio tyrinėjimo data)	