

39

ITI Nr. 91⁸



KF (Komunikacija)	kameros (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (30) 111 KORTELE
Vilnius (Miestas)	(Gatvė)	128-A-7 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopėčių (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		144,34	Ar yra vandens?
Žemė			0,0	144,34	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	x 2060 2930	3,11	141,23	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1600	Viršus Apačia	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-31/4321 Sudarė (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 1979 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	1600	Viršus Apačia	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	