

<u>KF</u> (Komunikacija)	kameros (Irenginio pavadinimas)	Nr. (<u>32</u>) <u>161</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)	(Gatvė)	<u>128-A-7</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Mažmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopečios... (Medžiaga, kiekis)	
Dengtis	ket.	650		144,11	Ar yra vandens?	
Žemė			0,0	144,11	Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Paatobos šuliny?	
Dūgnas	bet.	x 210° 303°	3,11	141,00	Koordinuotas be dangčio	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1600	Viršus Apačia 4,82	139,22	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-314321</u> Sudarė <u>R. P. P.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>87</u> m. ... <u>12</u> ... mėn. <u>20</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	1600	Viršus Apačia 4,82	139,22	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		