

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Irenginio pavadinimas) (Gatvė)	Nr. (<u>33</u>) <u>211</u> KORTELE <u>128-A-7</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoli m)		PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipinės mat. kopėčio... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		144,22	Ar yra vandens?
Žemė				0,0	144,22	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos <u>Šulinys</u>
Dūgnas		bet.	x $\frac{2350}{3320}$	3,16	141,06	koordinuotas be dangčio
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1600	Viršus Apačia 5,02	139,20	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	1600	Viršus Apačia 5,02	139,20	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-214321</u> ...
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>Pump</u> <u>Čirklys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <u>Čirklys</u> (parašas) (pavardė)
						1987 m. 12. mėn. 20 d. (Irenginio tyrinėjimo data)