

Fek. kan.
(Komunikacija)šul.
(Įrenginio pavadinimas)


Nr. (2) 234 KORTELĖ

VILNĖ
(Miestas)Sietyno
(Gatvė)128-B-16
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met.	0.65		157.12	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1.00	3.29	153.83	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 3.41	153.71	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 01-312076. Sudarė <i>U. Kozda</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Admex</i> (parašas) (pavardė) 1974 m. ... III ... mėn. 18 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 3.45	153.67	
	Nr. 3	met.	100	Viršus Apačia 3.29	153.83	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		