



NR.163

2013	Vilnius	Rojaus g.	128 - B - 9
(īrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatūra

Šulinio pjūviai :




Horizontalis



valymo įrenginys

Pririšimo brėžinys :



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio m	Alitudės	Lipynės	
Dangtis		bet.	700		125.34	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				0.00	125.34	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų	
Dugnas		bet.	1180	1.46	123.88	Pastabos	
Varnedžiai	Nr.1	PVC	150	Viršus	1.41	123.93	 UAB Geodezijos centras +370 673 92494 info@geocentras.lt www.geocentras.lt
				Apacia	1.56	123.78	
	Nr.2	PVC	150	Viršus	1.45	123.89	
				Apacia	1.60	123.74	
	Nr.3	PVC	150	Viršus	1.39	123.95	
				Apacia	1.54	123.80	
	Nr.4			Viršus			
				Apacia			
	Nr.5			Viršus			
				Apacia			
	Nr.6			Viršus			
				Apacia			
	Nr.7			Viršus			
				Apacia			
Sudarė: L. Žilinskas 1GKV-585						2013-05-22 (kortelės sudarymo data)	