

<u>Vandentiekio</u>		<u>Kamera</u>		Nr. () <u>173</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)					
<u>Nilnius</u>		<u>Gudelių k.</u>		<u>128-C-4</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			
SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoji m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		-	-		120.65	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		grunt.		0.0	120.65	Ar yra vandens?
Sienos		beton				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	2.47+2.35	2.43	118.22	Pastabos ... <u>statomasis</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	plien.	800	Viršus 0.96 Apačia 119.69	119.69	
	Nr. 2	plien.	800	Viršus 0.96 Apačia 119.69	119.69	
	Nr. 3	plien.	400	Viršus 1.26 Apačia 119.99	119.99	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-21357</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Sudarė	<u>Alm. Petraitis</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino	<u>Alm. Petraitis</u> (parašas) (pavardė)
					1989. m. 12. mėn. 3. d. (Inginio tyrinėjimo data)	