

<u>Vand</u> (Komunikacija)		<u>3ul</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. <u>(3)</u> <u>28</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		(Gatvė)		<u>128-0-11</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650		154,99	
Žemė				0.0	154,99	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1500	2,58	152,41	Pastabos
Vamzdyniai	Nr. 1	ket	100	Viršus 2,19 Apačia 152,80	152,80	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket	100	Viršus 2,19 Apačia 152,80	152,80	
	Nr. 3	ket	65	Viršus 2,19 Apačia 152,80	152,80	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-31.62.6.2</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>Darius Čirkytis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		19 <u>96</u> m. <u>07</u> mėn. <u>18</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)